

**PROTECO®**

SK

**VŘTAČKA STAJANOVÁ**  
**350 W, DO 13 MM**

**VŘTAČKA STAJANOVÁ**  
**550 W, DO 16 MM**



CE

**PROTECO®**

**5115VS350**  
**5115VS550**

### Označenie na prístroji

Vysvetlenie symbolov. V tomto návode alebo na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

#### Bezpečnosť produktu



Produkt zodpovedá príslušným normám EÚ

## RoHS

Zodpovedá smerniciam EÚ.

#### Výstraha



Výstraha/pozor

#### Ochrana životného prostredia



Chybne alebo likvidované elektrické či elektronické prístroje musia byť odovzdávané do príslušných zberní.

#### Obal



Chráňte pred vlhkom.



Pozor - krehké



Neklopiť.

#### Príkaz



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu



Počas prevádzky je bezpodmienečne nutné používať predpísané ochranné pomôcky.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Pred servisnými úkonmi a po ukončení práce, odpojte vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.




Vyvarujte sa dotyku horúceho povrchu. Obrobok aj nástroj môže byť veľmi horúci.



Pozor - nebezpečenstvo poranenia! Vyvarujte sa kontaktu s nástrojom.

25



24

10


23



5

6

22



1. vreteník
2. motor
3. kryt remeňového prevodu
4. páka posuvu vretena s rukoväťou Softgrip 3ks
5. otočný hľbkový doraz s nóniom 1dielik = 1mm
6. aretačná krídlová skrutka
7. vypínač so STOP tlačidlom
8. zaisťovacia skrutka krytu
9. ochranný kryt
10. aretačná krídlová skrutka 2ks
11. sklučovadlo
12. stíp
13. zaisťovací krúžok hrebeňa

14. kľučka výškového nastavenia stola
15. stôl
16. uhlomer na nakláňanie stola
17. hrebeň
18. objímka stola
19. základňa
20. aretačná páka stola
21. aretačná skrutka krúžku
22. vreteno
23. vyrážací klin
24. remeň
25. remenica

**Pôvodný návod na použitie pre: VRTAČKA STOJANOVÁ 350 W, DO 13 MM  
VRTAČKA STOJANOVÁ 550 W, DO 16 MM**

Vážený zákazník,  
dakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO.  
Dôsledné dodržiavanie návodu na použitie Vám zabezpečí bezpečnú prevádzku.



Je nutné, aby ste sa s návodom v plnom rozsahu zoznámil skôr, ako zariadenie uvediete prvýkrát do prevádzky.

**1. Technické parametre**


TYP VRTAČKY	5115VS350	5115VS550
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230V ~ 50Hz S2 30%	230V ~ 50Hz S2 15%
PRÍKON	350 W	550 W
IZOLÁCIA	class B	class B
STUPEŇ KRYTIA	IP 20	IP 20
VYLOŽENIE VRETENA	105 mm	115 mm
MAXIMÁLNA HĽBKA VŔTANIA	B 16	B 16
TRIEDA OCHRANY	I.	I.
MAX. PRIEMER VRTÁKA	13 mm	16 mm
MAX. UPÍNACÍ PRIEMER SKLUČOVADLA	13 mm	16 mm
ROZMERY STOLU	160x160 mm	160x168 mm
ROZSAH NAKLOPENIA STOLA	+/- 45°	+/- 45°
POČET PREVODOVÝCH STUPŇOV	5	9
ROZSAH OTÁČOK NAPRÁZDNO	500-2500	500-2500
HMOTNOSŤ	15,5 kg	18,2 kg

Hodnota vibrácií počas aktuálneho použitia stroja sa môže lísiť od deklarovanej hodnoty v závislosti na spôsobe, akým je stroj používaný a v závislosti na ďalších okolnostiach.

## OTÁČKY VRETENA

**5115VS350**

 $\varphi$ [mm]	 $\varphi$ [mm]	[1/min]
<3	<4	2500 
3-4	5-6	1900 
5	7-8	1400 
6-8	9-10	890 
>8	>10	500 

**5115VS550**


1	D-I	500
2	D-II	680
3	C-I	770
4	D-III	830
5	B-I	980
6	C-II	1100
7	B-II	1600
8	A-II	2000
9	A-III	2500

## Účel použitia

Vŕtačka je určená pre domáce dielne k vŕtaniu kovov plastických hmôr a dreva. Nie je určená pre priemyselné prevádzky a trvalé zaťaženie. Vŕtačka je určená len pre vnútorné použitie.

### 2. Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektrické stroje

**Pozor** - nedodržanie ďalej uvedených pokynov môže mať za následok poškodenie stroja, požiar, zasiahanie obsluhy elektrickým prúdom, prípadne ľažké zranenia alebo smrť.

- Nedotýkajte sa vidlice ani zásuvky mokrými rukami.
- Nepoužívajte stroj vo vonkajšom prostredí za dažďa. Udržujte ho mimo pôsobeniu dažďa a vlhka.
- Vniknutím vody do elektroinštalácie sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vŕtačku je zakázané pripájať k zásuvke bez ochranného kontaktu.
- Stroj smie byť pripojený len k sieti TN-S. Zásuvka pre pripojenie musí byť zapojená cez prúdový chránič s vybavovacím menovitým chybovým prúdom 30 mA.
- Vidlica prívodného kabla stroja musí byť kompatibilná so zásuvkou. **Táto vidlica je neoddeliteľnou súčasťou prívodného kabla.** Nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná ani vymieňaná.
- Nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry spoločne s uzemnenými prístrojmi. Neupravené a vhodné zásuvky znížujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyvarujte sa priameho kontaktu s uzemnenými telesami alebo konštrukciami. Ak je vaše telo uzemnené, vzniká zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie alebo kotvenie stroja, ani k jeho zavesovaniu či vytahovaniu vidlice zo zásuvky. Chráňte prívodný kábel pred žiarou, olejnatými látkami, ostrými hranami, rozprúšťadlami, ostrými ohybmy, pohyblivými súčasťami alebo iným mechanickým poškodením. Poškodené alebo pokrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Prívodný kábel vedte vždy mimo pracovný priestor.
- Nepoužívajte stroj, ak je poškodený prívodný kábel alebo jeho vidlicu.

## Všeobecné zásady bezpečnosti práce

- Budte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a pri práci s elektrickým strojom si počínajte rozumne.
- Nepracujte so strojom, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvíle nepozornosti môžu viesť k veľmi vážnym zraneniam.
- Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare. Používaním osobných ochranných prostriedkov ako respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv s tužinkou, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, zodpovedajúce druhu elektrického stroja, znižujú riziko poškodenia zdravia alebo úrazu.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu stroja do prevádzky.
- Vyvarujte sa abnormálneho držania tela. Postavte sa tak, aby ste pevne stáli, a neustále udržujte rovnováhu. Ak dôjde k neočakávanej situácii, budete môcť stroj lepšie kontrolovať.
- Používajte vhodný pracovný odev. Nenoste voľné oblečenie a šperky. Dávajte pozor, aby sa do rotujúcich súčasti nedostali vlasy, časti odevu či rukavice. Volný odev, šperky, retiazky či dlhé vlasy môžu byť zachytené rotujúcimi dielmi alebo nasaté a namotané chladiacim ventilátorm.
- Udržujte rukoväte v suchu, bez oleja a mastnoty. Mastné, olejom znečistené rukoväte sú klzke a môžu viesť k strate kontroly nad strojom.
- Tento stroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí.
- Stroj nepreťažujte. So strojom pracujte iba v danom výkonovom rozsahu.
- Nepoužívajte žiadny elektrický stroj, ak jeho spínač nie je funkčný. Elektrický stroj, ktorý sa nedá riadne vypnúť je nebezpečný a musí byť bezpodmienečne opravený.
- Pred nastavovaním prístroja, udržbou, výmenou príslušenstva alebo nástrojov či odložením prístroja vytiahnite vždy vidlicu prívodného kabla zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje nechcenému spusteniu stroja.
- Stroj je nutné starostlivo udržiavať. Skontrolujte, či sa rotujúce súčasti stroja voľne otáčajú a nezadierajú sa a či nedošlo k poškodeniu dielov, ktoré by znížilo funkčnosť a bezpečnosť stroja. Ak zistíte závady, nechajte ich pred použitím stroja opraviť. Veľa nehôd má svoju príčinu v zle udržiavaných elektrických strojoch.
- Udržiavajte používané nástroje a príslušenstvo vždy v bezchybnom stave.
- Používajte elektrický stroj v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je to pre daný typ strojov predpísané. Berte ohľad na pracovné podmienky a cinnosť. Používanie elektrických strojov na iný účel ako je určené môže viesť k úrazu alebo poškodeniu stroja samotného.

## DOPLŇUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. V prípade nedodržania týchto pokynov hrozí riziko úrazu alebo poškodenia stroja.

- S vŕtačkou pracujte iba vtedy, ak je priskrutkovaná k stolu.
- Vŕtajte so sklopeným ochranným krytom a riadne zaisteným stolom vŕtačky.
- Noste **VŽDY** ochranné okuliare alebo štít pri vŕtaní, ale aj pri čistení stroja.
- Používajte bezpečnostnú obuv s tužinkou a olejovzdornou podrážkou
- Ak pri vŕtaní vzniká prach napr. pri vŕtaní liatiny, texgumoidu pod. používajte odsávanie alebo filtračnú masku.
- Použite ochranu sluchu, ak pri práci akustický tlak presiahne úroveň 80 dB (A).

Je zakázané pri práci na vŕtačke mať voľné oblečenie, retiazky, šatky, prstene, obväzy, náramky, viazanky a iné predmety, ktoré by mohli byť zachytené. Dlhé vlasy zopnite a nasadte si čiapku alebo sieťku. Nepoužívajte pri vŕtaní rukavice. Pri nedodržaní týchto podmienok hrozí riziko zachytenia a namotania rotujúcim nástrojom.

- Používajte iba ostré a nepoškodené vŕtaky, vhodné pre vŕtanie daného materiálu.
- Nikdy nedržte obrobok v ruke, dobre ho upevnite pomocou zveráka alebo zvierok k pracovnému stolu vŕtačky. Pri vŕtaní sa nikdy nepribližujte prstami k vŕtaku.
- Pred zapnutím vŕtačky skontrolujte, či je kľučka vybratá zo skľučovadla.

#### Odporučenie:

Naučte sa ihneď po dotiahnutí alebo povolení skľučovadla automaticky vymeniť kľučku. Nikdy ju nenechávajte v skľučovadle a to ani v prípade, keď s vŕtačkou nepracujete.

- Pri vŕtaní vyvijajte konštantný tlak na páku posuvu vretena.
- Vždy pred vŕtaním nastavte správne otáčky, ktoré zodpovedajú použitému priemeru vŕtaka a vŕtanému materiálu viď. Strojnicke tabuľky. Príliš veľké otáčky môžu viesť k nadmerným vibráciám a predčasnemu opotrebovaniu alebo poškodeniu vŕtaka a preťaženiu motora.
- Vŕtak vytáhuje z vŕtaného otvoru za chodу stroja, nikdy nie až po jeho zastavení.
- Na odstránenie rozstrapenia (ostrapkov) používajte iba kužeľové záhlbníky.
- Ak vŕtate v obrobku viac otvorov, vždy pred prepohľahovaním obrobku, vypnite vŕtačku a počkajte, kým sa vŕtak nezastaví. Nikdy vŕtak alebo skľučovadlo nebrzdite rukou ani žiadnym predmetom.
- Triesky (špony) z vŕtania odstraňujte vždy až po vypnutí stroja a zastavení vŕtaka. Triesky nevyfukujte. Zmeňte ich štetcom alebo ich odsajte.
- Nepoužívajte vŕtačku, ak je niektorá jej časť poškodená alebo nefunkčná.
- Nikdy nevyraďujte žiadne bezpečnostné prvky z prevádzky.
- Vždy po ukončení práce, stlačte STOP tlačidlo tak, aby došlo k jeho zaisteniu a odpojte prívodný kábel zo zásuvky. Vyberte vŕtak a očistite pracovný stôl. Nakonzervujte olejom všetky nechránené kovové diely.

Zabezpečte vŕtačku tak, aby nemohlo dôjsť k jej použitiu deťmi a nepovolanými osobami.

#### Zvyškové riziká

Aj pri používaní stroja v súlade s určením môžu aj pri dodržaní všetkých príslušných bezpečnostných ustanovení vznikať ešte zvyškové riziká na základe konštrukcie, určenej účelu použitia. Zostatkové riziká môžu byť minimalizované, ak sú dodržiavané zásady podľa „bezpečnostných pokynov“ a „použitie v súlade s určením stroja“ podľa návodu na použitie. Ohľaduplná a opatrná práca znižuje riziko poranenia osôb a vecných škôd.

- Nebezpečenstvo poranenia ruky vŕtakom alebo rozstrapenia na obrobku.
- Poranenie nôh pádom obrobku alebo strojného zveráku.
- Poranenie vymršteným nedostatočne upnutým a následne uvoľneným obrobkom.
- Porezanie pri odstraňovaní triesok (okovín).
- Popálenie odletujúcimi trieskami.
- Kontakt s časťami pod napätiom pri poškodení krytov elektrických súčastí alebo prívodného kabla.
- Porucha sluchu ak nie sú používané chrániče sluchu.
- Poranenie očí ak nie sú používané vhodné bezpečnostné okuliare alebo štíty.
- Vdýchnutie nebezpečného prachu (liatina, texgumoid pod.) Ak nie je používaný respirátor alebo odsávanie.
- Ďalej môžu aj napriek všetkým urobeným preventívnym opatreniam vznikať ďalšie zvyškové riziká, ktoré nie sú zrejmé.

**3. Kompletizácia vŕtačky**

Vŕtačka je dodávaná v čiastočne demontovanom stave.

Pred prvým použitím je potrebné vŕtačku skompletizovať.

Pred montážou odstráňte zo všetkých súčasti konzervačný prostriedok.

Základňu vŕtačky (19) umiestnite na pracovný stôl a priskrutkujte ju. K základni (19) priskrutkujte stíp (12). Do výrezu v objímke stola (18) vložte hrebeň (17) a stôl aj s hrebeňom nasuňte na stíp. Potom nasuňte na stíp aretačnú objímku (13) vnútornou skosenou stranou smerom k hrebeňu a zaistite ju proti pohybu dotiahnutím imbusovej skrutky (21).

**Pozor** - objímka nesmie byť príliš pevne stlačená k hrebeňu. Pri otáčaní stola okolo stípu by sa hrebeň nemohol pohybovať.

Vreteník vŕtačky (1) nasuňte na stíp, vyrovnejte do osi základne a zaistite ho dotiahnutím dvoch imbusových skrutiek (na ľavej strane). Nasuňte objímku s bezpečnostným krytom (9) na puzdro vretena a dotiahnite skrutku. Vsuňte priehľadný bezpečnostný kryt čo najhlbšie do lemu a zaistite ho skrutkami. Zaskrutkujte páky posuvu vretena (4) do otvorov v unášači a utiahnite ich. Starostlivo vyčistite upínací tŕň sklučovadla a dutinu sklučovadla.

**Pozor** - akákoľvek nečistota na tŕni alebo v dutine sklučovadla spôsobí hádzavosť hlavičky.

Vložte tŕň do dutiny sklučovadla a krátkym úderom (medenou alebo hliníkovou paličkou) na unášač tŕňa ho v sklučovadle zaistite. Veľmi starostlivo vyčistite dutinu vretena a povrch tŕňa hlavičky. Tŕň opatne nasuňte do dutiny vretena a otáčajte ním, až kým unášač nezapadne do drážky. Potom vysuňte hlavičku s tŕňom cca o 2 - 3 cm a rýchlym pohybom smerom nahor tŕň zaistite v dutine. K narážaniu nepoužívajte žiadny nástroj (kladivo).

Rovnakým spôsobom upínajte aj vrtáky so stopkou Morse.

**Nasadenie a vybratie vŕtaku s valcovou stopkou**

Pred nasadením alebo vybratím vŕtaka musí byť vždy vŕtačka odpojená z elektrickej siete.

Vyklopte priehľadný bezpečnostný kryt (9). Pomocou dodanej kľučky uvoľnite sklučovadlo. Vsuňte vrták do sklučovadla. Utiahnite sklučovadlo najprv ručne a potom kľučkou. Sklopte bezpečnostný kryt (9). Na vybratie vŕtaka postupujte v opačnom poradí.

**Hĺbkový doraz**

Nastavenie hĺbky vŕtania pomocou hĺbkového dorazu.

Povoľte zaistovaciu krídlovú skrutku na objímke (6). Hrot vŕtaka opríte o polotovar. Otáčajte objímkom (5) pokiaľ nebude na stupnici (nonia) proti ryske požadovaná hĺbka diery (napr. 20 mm). Potom zaistovaciu krídlovú skrutku (6) opäť utiahnite. Hodnoty na stupnici (nonia) sa udávajú v milimetroch.

**Nastavenie výšky stola**

Uvoľnite aretačnú páku (20) na objímke (18). Otáčajte kľukou (14) a nastavte požadovanú výšku stola. Po nastavení výšky stola ťahajte aretačnú páku (20) na objímke.

**Otočenie stola**

Stolom možno otáčať okolo stípu vŕtačky v rozmedzí 360°.

### 3. Kompletace vrtačky

Základnu vrtačky (1) umístěte na pracovní stůl a přišroubujte ji. K základně (1) přišroubujte sloup (12). Poté nasadte na sloup objímkou stolu (8).

Vreteník vrtačky nasadte na sloup, vyrovnejte do osy základny a zajistěte jej dotažením dvou imbusových šroubů (na levé straně). Nasadte objímkou s bezpečnostním krytem (16-14) na pouzdro vretena a dotáhněte šroub. Vsuňte průhledný bezpečnostní kryt co nejhloběji do lemu a zajistěte jej vruty. Zašroubujte páky posuvu vretena (11) do otvorů v unášeči a utáhněte je. Pečlivě vyčistěte upínací trn sklíčidla a dutinu sklíčidla.

**Pozor** - jakákoli nečistota na trnu nebo v dutině sklíčidla způsobí házivost hlavičky.

Vložte trn do dutiny sklíčidla a krátkým úderem (měděnou nebo hliníkovou paličkou) na unášeč trnu jej ve sklíčidle zajistěte. Velmi pečlivě vyčistěte dutinu vretena a povrch trnu hlavičky. Trn opatrně nasuňte do dutiny vretena a otáčeje jím, dokud unášeč nezapadne do drážky. Potom povysuňte hlavičku s trnem cca o 2 - 3cm a rychlým pohybem směrem nahoru trn zajistěte v dutině. K narážení nepoužívejte žádný nástroj (kladivo).

Stejným způsobem upínejte i vrtáky se stopkou Morse.

### Nasazení a vyjmutí vrtáku s válcovou stopkou

Před nasazením nebo vyjmutím vrtáku musí být vždy vrtačka odpojena z elektrické sítě.

Vyklopte průhledný bezpečnostní kryt (14). Pomocí dodané kličky uvolněte sklíčidlo. Vsuňte vrták do sklíčidla. utáhněte sklíčidlo nejdříve ručně a poté kličkou. Sklopte bezpečnostní kryt (14). K vyjmutí vrtáku postupujte v opačném pořadí.

### Hloubkový doraz

Nastavení hloubky vrtání pomocí hloubkového dorazu.

Povolte zajišťovací křídlový šroub na objímce(24).Hrot vrtáku opřete o obrobek. Otáčeje objímkou(23) dokud nebude na stupnici (noniu) proti rysce požadovaná hloubka díry (např. 20mm). Poté zajišťovací křídlový šroub(24)opět utáhněte. Hodnoty na stupnici (noniu) jsou udány v milimetrech.

### Nastavení výšky stolu

Uvolněte aretační páku (6) na objímce (8) a nastavte požadovanou výšku stolu. Po nastavení výšky stolu utáhněte aretační páku (6) na objímce.

### Otočení stolu

Stolem lze otáček okolo sloupu vrtačky v rozmezí 360°.

**Naklopenie stola +/- 45°**

Povoľte upevňovaciu skrutku stola a nastavte stôl do požadovaného uhla. Pre hrubé nastavenie slúži uhlomer (16) na prírube. Pokiaľ je požadované presné nastavenie uhla je nutné použiť brúsený trň a uhlomer (nie je súčasťou dodávky). Po nastavení uhla upevňovaciu skrutku pod stolom dotiahnite.

**Nastavenie pracovných otáčok**

Pred zmenou otáčok vždy vypnite stroj a počkajte, až sa motor úplne zastaví. Zaaretujte STOP tlačidlo. Otáčky vždy vždy v závislosti na použitom priemere vŕtaka a vŕtanom materiáli. Vyskrutkujte zaistovaciu skrutku (18) a otvorte kryt remeňového prevodu. Povoľte na obidvoch stranach aretačné krídlo (16) matky (19) a zasuňte motor až k vreteníku vŕtačky. Tak dôjde k uvoľneniu remeňa. Podľa tabuľky zvoľte optimálny prevodový pomer. Všeobecne platí - ak otáčky pre zvolený vŕtak budú medzi hodnotami, ktoré je možné na tejto vŕtačke nastaviť, nastavte vždy otáčky nižšie, nie naopak. Vyššie otáčky môžete nastaviť len v prípade, že bude odchýlka iba 5%. Podľa tabuľky otáčok na kryte nasadte klinový remeň na zodpovedajúce remenice (25). Odsuňte motor od vreteníka vŕtačky, remeň mierne napnite a dotiahnite na oboch stranach aretačné krídlové skrutky (19). Remeň neprepínajte, dochádza potom k zbytočnému vzniku vibrácií. Zavorte kryt a zaskrutkujte zaistovaciu skrutku (18).

**Pozor** – v kryte je nainštalovaný bezpečnostný spínač. Pokiaľ nebude kryt dobre uzavorený, vŕtačka nepôjde zapnúť.

**Vŕtanie**

Zvoľte vhodné otáčky (reznú rýchlosť) podľa vŕtaného materiálu a priemeru použitého vŕtaka vid'. Strojnické tabuľky.

Skontrolujte nabrúsenie vŕtaka prípadne ho prebrúste. Vŕtak s valcovou stopkou upnite do hlavičky, alebo použite vŕták so stopkou Mk 2, prípadne Mk 1 a redukčné puzdro Mk 1/Mk 2. Vŕtak potom upnite priamo do vretena miesto hlavičky. Pri používaní vŕtaka väčšieho priemeru je vhodné dieru predvŕtať vid'. Strojnické tabuľky. Nastavte výšku stola tak, aby bol obrobok cca 5 -10 mm pod vŕtakom. Obrobok vystredte a upnite ho k stolu zvierkami. Pri vŕtaní slabších plochých obrobkov použite pod obrobok drevenú podložku. Pozor ak bude diera priechodná, nastavte stôl tak, aby bol stredový otvor stola pod vŕtakom. Obrobok je tiež možné umiestniť do zveráka. Po vystredení dotiahnite zverák k stolu skrutkami. Valcový obrobok upnite do prizmatickej podložky. Skontrolujte zaaretovanie objímky stola a dotiahnutie skrutky stola.

**Pred zapnutím vŕtačky**

skontrolujte:

- upnutie vŕtaka v skľučovadle a upnutie obrobku
- či sa nenachádzajú vo Vašom pracovnom priestore žiadne osoby
- a prípadne si upravte pracovný odev
- uzavorenie krytu prevodu, dotiahnutie aretačných skrutiek motora

Ak to vykonávaná operácia vyžaduje, zapnite odsávanie, alebo si nasadte respirátor prípadne slúchadlá. Nasadte si okuliare alebo štit.

Zapnite vŕtačku. Primeraným a konštantným tlakom na páku posúvajte vŕtak proti obrobku. Vŕtajte s citom. Na vŕtak pôsobte primeraným tlakom. Pri vŕtaní kovov používajte odporúčaný rezný olej pre daný materiál. Pri vŕtaní hlbokých dier, často vyťahujte vŕtak z obrobku, aby došlo k vyčisteniu drážok a rezný olej mohol preniknúť na dno diery. V opačnom prípade môže dôjsť k jeho zadretiu u slabých priemerov aj

k zlomeniu.

Pred úplným prevŕtaním materiálu vŕtajte pomaly, aby ste predišli zaseknutiu vrtáka prípadne jeho zlomeniu.

#### **Zapnutie / vypnutie vŕtačky**

Odistite STOP tlačidlo pôzostávajúceho z vŕtačky.



#### **Zapnutie**

Stlačte zelené spínacie tlačidlo (I). Motor sa rozbehne.

#### **Vypnutie**

Stlačte červené vypínaacie tlačidlo (0) alebo STOP tlačidlo. Motor sa zastaví.

**POZOR!** Riziko zranenia dobiehajúcim vrtákom. Vyčkajte do úplného zastavenia motora.

#### **Výmena hlavičky, vrtáku**

Pri manipulácii s nástrojom použíte rukavice.

Vysuňte vreteno na maximum a zaistite ho otočením a zaaretováním hľbkového dorazu (5) proti zasunutiu. Na stôl položte doštičku alebo inú vhodnú podložku. Stôl zdvihnite tak, aby bol cca cca 3 cm pod vrtákom (hlavičkou). Pootáčajte vretenom, kým sa nebude kryť otvor v puzdre vretena a vo vretene.

Zasuňte do otvoru klin tak, aby rovná strana klinu bola smerom nahor a šikmá k unášaču. Malým kladivkom kliknite do klinu. Tako dôjde k uvoľneniu nástroja. Pridržte páku posuvu vretena, odaretujte krídlovou skrutkou hľbkový doraz, pridržte nástroj, vytiahnite vreteno a nástroj vyberte.

#### **4. Čistenie, údržba a skladovanie**

Pred čistením a údržbou vždy vŕtačku vypnite, zaaretujte STOP tlačidlo a vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.

Demontujte nástroj, zverák prípadne úchytky.

Všetky časti stroja starostlivo vyčistite.

Kovové obrobené plochy vŕtačky, ktoré nie sú opatrené ochranným, náterom potrite tenkou vrstvou strojného oleja, aby ste zabránili ich korózii.

**Pozor** - na konzerváciu ani mazanie nepoužívajte žiadne oleje na rastlinnej báze.

Vysuňte vreteno na maximum a potrite ho tenkou vrstvou strojného oleja.

Konzervujte olejom i dutinu vretena aby nedošlo k jeho korózii. Koróziou by došlo k nezvratnému poškodeniu a zníženiu presnosti.

Pravidelne čistite ventilačné otvory motora.

Skontrolujte remeň. Opotrebovaný alebo natrhnutý remeň vymeňte.

Pravidelne kontrolujte, či nie je niektorý z dielov vŕtačky poškodený.

Vŕtačku skladujte a používajte v mieste kde je stála teplota a nízka vlhkosť.

Po ukončení práce zabezpečte vŕtačku vždy tak, aby nemohlo dôjsť k jej použitiu deťmi alebo nepovolanými osobami.

#### **5. Servis**

Stroj v záručnej dobe smie byť opravovaný iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Vyvarujte sa akýchkoľvek zásahov do konštrukcie alebo elektroinštalácie vŕtačky v záručnej dobe !! Dôsledkom neoprávneného zásahu je strata záruky. Ako neoprávnený zásah je považované tiež skracovanie, výmena prívodného kábla alebo výmena vidlice.

**POZOR** - vidlica je neoddeliteľnou súčasťou prívodného kábla!

Ak vŕtačka prestane fungovať, odovzdajte ju k reklamácii svojmu obchodníkovi.

Pokiaľ dôjde k poškodeniu prívodného kábla, vŕtačku nepoužívajte a kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko.

#### 6. Likvidácia

Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recykláčnej zberne.

Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.

Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

Firma PROTECO náradí s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.



#### 7. Informácie


Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku, ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.

Na pracovnom mieste sa môžu vyskytnúť faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty, majúce trvalé účinky, charakterizujúce pracovný priestor ako sú zdroje prachu, hluku atď.

Prípustné hodnoty na pracovnom mieste môžu byť tiež rôzne v jednotlivých krajinách.

Informácie slúžia užívateľovi zariadenia k lepšiemu zhodnoteniu nebezpečenstva a rizík.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov. Zmeny obrazové a textové informácie a tlačové chyby vyhradené.



**VYHLÁSENIE O ZHODE**

**Výrobca:** PROTECO náradí s.r.o.  
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5  
Česká republika, IČO: 47453630

**Dodávateľ pre Slovenskú republiku:**

PROTECO náradie s.r.o.  
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

**Označenie výrobku:** 51.15-VS-350 vítačka stojanová 350 W, do 13 mm Proteco  
51.15-VS-550 vítačka stojanová 550 W, do 16 mm Proteco

**Typ výrobku:** DP4113A  
DP4116A

**Výrobok:** spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

**Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:**

EN 61029-1:2009/A11:2010  
EN ISO 12100:2010  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
AfPS GS 2014:01 PAK  
EK-BE-80:2012  
IPX0  
Emise hluku: Lwa 84dB(A)

**Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:**

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 München a vydaných reportov a certifikátu č. Z1A0552560676, 4840315034408, M8A0552560677, E8A0552560669, 4840315223008, 48.400.19.7425.00-01 / 02.

Posledné dvojčíslo roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 20

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap  
Podbřezí 63  
518 03

V Bratislave, dňa 21.08.2020

  
PROTECO náradie s.r.o.,  
Blagoevova 9,  
Bratislavské mestské časti, 851 04 Bratislava 518 03  
IČ: 50635858, DIČ: SK-20403230  
Libor Knap  
Konateľ spoločnosti  
IC DPH: SK2120403230

**ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST**

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja: .....

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1. ....

2. ....

3. ....



Výrobce:  
**PROTECO náradie s.r.o.**  
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03  
[www.proteco-naradie.sk](http://www.proteco-naradie.sk)